

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年6月	TKG-GD7J MAG	冷凍バン	GD7JMA-10144
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
345,968km	240PS/177kW	M/T 6速	エアー	長: 6,830 mm 幅: 2,260 mm 高: 2,150 mm 門高: 1,970 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理

／:装備無し

※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目 結果 状態

異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

特記事項 エンジンキー2本、ボトーキー1本
R7/4走行距離:344,995km時クラッチOH(記録簿有)
バッテリーサイズ130F51×2ヶ
エア漏れ有り(デフ後ろエアバルブホース接続部)

記録簿 有 (H26/10~R7/6)

タイヤ残量

単位: mm			
10	10	—	—
—	—	—	—
10	10	9	9
—	—	—	—
スペア	8	—	—





タイヤサイズ			
245/80R17.5	245/80R17.5	—	—
—	—	—	—
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スペア	245/80R17.5	—	—

素材: スチール

備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、ジョロダーレール4列、水抜き穴4箇所、2エバ、左片開きドア、結露防止シート、パレティナガイド、断熱厚みリヤ50mm・サイド50mm、間仕切り板付き、庫内灯レンズ割れ1箇所			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	菱重	TDS50CN2 「473100073BL」	平成26年
【備考】-30°C設定、外気温19°C時1h (1室20.0°C・2室21.0°C→1室2.5°C・2室2.0°C) 確認、アワーメーター1室5294h・2室5523h			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MRA2 「14T048545N」	平成26年4月
【備考】全長1550mm、全幅2230mm、有効幅2110mmストップバー迄1330mm、庫内リモコン、ラジコン、開閉少し硬い			

外装状態			
キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】									
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき

【ボデー内】