

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 5年4月	2RG-FEB50	ドライバン	FEB50-601300-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
153.332km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,500 mm 高: 2,060 mm	幅: 2,080 mm 門高: 2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	△	カラー、不鮮明 映り悪く見えづらい			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/				
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材			
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドルリングストップ付。
スマートキー2個、燃料タンクキー2本、ボデーキー4本。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
3	2	2	2	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		205/70R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「22-6G2072」	令和 5年
【備考】ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。90度ストッパー。庫内灯2ヶ。左サイドバンパー曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----