

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年3月	2RG-FEB80	アルミウイング	FEB80-601327
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
57,354km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：4,480 mm 幅：2,100 mm 高：2,270 mm 門高：2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ 縞板	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ有。アイドリングストップ付き。
スマートキー2個、燃料タンクキー2本、ボディーキー2本。

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	5			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
8	9	9	8	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	15	—		スペア	215/70R17.5	—	
素材：アルミ				備考：フロント左右段減り有り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「22-9C5685」	令和 4年
【備考】引き出しフック4対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。右煽り穴あき補修テープ有。			
パワーゲート／格納ゲート	パブコ	PRAK10-6494NL 「S2301009478」	令和 5年
【備考】PG寸法：全長1300mm、全幅2080mm、有効長1095mm、有効幅2015mm。最大荷重1000kg。 庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ