

Bd: R07. 11/12											
車両情報											
車名 初年度登録			型式			形状		車台番号			
日野		令和 5年2月	2RG-XZU655M			冷凍バン		XZU655-0016816-A			
走行		馬力	シフト			ブレーキ	ボ		ボラ	ボディ内寸	
62,069km		150PS/110KW	M/T 6速			バキューム			n 幅:1,680 mm n 門高:1,850 mm		
①:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです											
F	エンジン	ソ	F	電装隊			•		キャヒ	ごン	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	<u> </u>	状態	片	粮項目	結果	状態	
異音	0		エアコン	0			シー	- ト	0	汚れ	
オイル混入	0		スターター	0	<u> </u>		ヘッ	ドライト	0	LED	
オイル漏れ	0		オルタネーター	0	<u> </u>		ウィ	ンカー	0		
水混入	0		P/W(運転席)	0	<u> </u>		ワイ	ソパー	0		
水漏れ	0		P/W(助手席)	0	[₹5	,	0		
燃料漏れ	0		坂道発進装置	/	[
排気	0		異常ランプ	0	<u> </u>				走行队		
マフラー	0		オーディオ	0			片	京検項目	結果	状態	
ターボ	0		バックカメラ	0	カラ・	_	IJ-	-フサス	0		
冷却水吹返	0		電格ミラー	0			エア	サス	/		
7	ミッシ	ョン	ETC	0	2.0		パワ	ステ	0		
点検項目	結果	 状態	タコグラフ	/			ハン	/ドル	0		
ギア鳴き	0		•	上物位	- ' -		燃料	タンク	0	スチール 100L	
ギア抜け	0		点検項目	結果	<u> </u>	状態			:		
クラッチ	0		床材質	/	アル		,	=+소=조 🗆	デフ	112 SE	
異音	0		W10 E	<u> </u>	シス	テムフロアー	=	京検項目	結果	状態	
オイル漏れ	0						異音		0		
リターダ	/		•				オイ	/ル漏れ	0		
			•				デフ	ロック	/	•	
キ	特記事項 *2025年4月28563km時ディーラーにてクラッチオーバーホール済(記録簿有)。 キャブ内キズ・汚れ有。アイドリングストップ付き エンジンキー2本、ボディーキー1本 記録簿 有 (B6/12、B7/4)										


▼ タイヤ残量	タイヤサイズ						
<u>単位:mm</u> 1 0		195/85R16	195/85R16				
- - 3 3 4 4	195/85R16	 195/85R16	 195/85R16	195/85R16			
スペア 10 -	ス/	ペア	195/85R16				
	素材: スチール	備考:					


上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
冷凍バン	東プレ	「F223270」	令和 5年1月					
【備考】断熱リヤ・サイド共に75mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。前方水抜き穴2ケ。 保冷カーテン。左スライド式サイド扉。								
冷凍機/直結/スタンバイ付き	東プレ	XV32LSCRAO-P	令和 5年1月					
【備考】外気温+24℃ -30℃設定 +19℃ → -20℃ 確認(1h)。稼動時間814h・スタンバイ1h。加温付き。								
[備考]								

外装状態									
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石						
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)						









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-----------	-----------	----

【ボデー内】