

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
トヨタ	令和 1年2月	TKG-XZC600	ドライバン	XZC600-0012806	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
269,184km	116PS/85KW	A/T	パキューム	長：3,470 mm 高：2,210 mm	幅：1,770 mm 門高：2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	オイルエレメント付近 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					リターダ	/	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。キャブ看板消し塗装あり。
燃料タンクキャップキーロック不良。キャブルーフ凹み。
ホーン鳴らない（スパイラルケーブル交換必要）。
エンジンキー3本、キーレスリモコン1個、ボデーキー1本（リヤ固着使用不可）。

記録簿 有（R1/7、R5/5～R7/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4		4		195/75R15		195/75R15
	—		—		—		—
3	3	3	4	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア			
				195/75R15			
				素材：スチール 備考：2軸目4本再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	キタムラ	「T19-2216」	令和 1年1月
【備考】 ラッシングレール2段。ベンチレーター4ヶ。左サイド扉スライド式（上側ローラーガタあり開まり悪い、すき間あり）。庫内灯1ヶ。床板削れ。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	キタムラ	「T19-2216」	令和 1年1月
【備考】 PG寸法：全長1500mm、全幅1760mm、有効長1260mm、有効幅1630mm。最大荷重650kg。庫内リモコン付。パワーゲートユニットオイル漏れ（タンク錆あり）。車外リモコン部作動不良（庫内リモコンで使用可）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】