

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年3月	QPG-FW1EXEJ	アルミ平	FW1EXE-15709
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,010,211km	410PS/302KW	セミA/T プロシフト 1 2速	エア-	長:9,410 mm 幅:2,390 mm 高:670 mm 門高:570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	風が出ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター付き、左ミラー — キャップ欠、左カバ — 擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	/	
エアサス	◎	総輪工エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ カバ— 跡
燃料タンク	◎	ステンレス 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	エンジンキー2本(マスター2)、ドアロックリモコン1ヶ、工具箱キー2本、燃料タンクキー欠(開状態)、1.010.140Km時ターボリビルト品と交換 1軸目左右4輪目左ショックにじみ、Fガラス点傷多数及びリペア跡有り、コンソール欠品穴、サイドマーカー及びタイヤ灯不灯(LED)
記録簿	有 (R3/3、R7/6)

タイヤ残量

単位: mm





	5	7	
	0	1	
1	1	2	1
0	0	2	1
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>

スペア	—	—	
素材：アルミ	備考：スペアキャリア欠、織輪スタッドレス		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	「T516677」	平成28年2月
【備考】5方隅、セイコーラック、ロープフック左右22対前9ヶ後ろ6ヶ、フェリーフック2対、スタンション穴13、スタンションボール9本、床フック51ヶ、前立てフック6ヶ、前立て工具箱5箇所、前立て作業灯2ヶ、前立てシート載せ、荷台キズ汚れ有り、左右貴通工具箱、樹脂工具箱左1右2			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ