日付: RO7. 11/17

♥ № 日曜日 中両チェックシート 管理番号:1137029

		241 100 1000						
車 両 情 報								
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号				
いすゞ	令和 7年1月	2RG-FRR90T4	アルミウィング	FRR90-7212267				
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸				
16,974km	210PS/154KW	A/T スムーサー 6%	東 エアー	長:6,265 mm幅:2,405 mm高:2,395 mm門高:2,290 mm				
):良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです								


点検項目 糸		.,		. 2Cm;	無し ※あくまでも	当社判断基準によ	ふ もの	ੱ ਰ
	ж± æ		ア エンジン 電装関係				キャヒ	ゴン
B.立	結果.	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0		シート	0	
オイル混入	0		スターター	0		ヘッドライト	0	LED
オイル漏れ	©		オルタネーター	0		ウィンカー	0	F
水混入	©		P/W(運転席)	0		ワイパー	0	g
水漏れ	0		P/W(助手席)	0		ミラー	0	
燃料漏れ	©		坂道発進装置	0		_		
排気	©		異常ランプ	0		F	走行图	
マフラー	©		オーディオ	0		点検項目	結果	状態
ターボ	©		バックカメラ	0	カラー	リーフサス	0	
令却水吹返	©		電格ミラー	0		エアサス	0	リヤエアサス
7 3	ミッショ	ョン	ETC	0	2.0	パワステ	0	F
	結果	大態	タコグラフ	/	•	ハンドル	©	
ギア鳴き	0		•	上物付		燃料タンク		スチール 200L
ギア抜け	0	•••••	点検項目	結果	状態	_		
クラッチ	/		床材質	/	木材	FHATE	デフ	리스 스타
異音	0	•••••				点検項目	結果	状態
オイル漏れ	0					異音	0	• •
リターダ	/					オイル漏れ	0	• •

特記事項	i キャブ内 傷・汚れ 有り エンジンキー2本(メイン※キーレスリモコン付1本・スペア1本)
記録簿	無 ()

<u> </u>	タイヤ残量			タイヤサイズ			
	5	5	<u>単位:mm</u>		225/80R17.5	225/80R17.5	
	_	_					
4	4	4	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
	スペア	7			ペア	225/80R17.5	
				素材: スチール	備考:		

上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS (D-MWCMSG0R306400B) FW6KJ201J	令和 7年						
【備考】煽り2方開 セイコーラッ	【備考】煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 鳥居型引出しフック5対 LED庫内灯3個								
パワーゲート/跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5DR443」	令和 7年						
【備考】ラジコン キャスタースト	·ッパー 全長1585mm 前幅2320mm	n 有効長1330mm 有効幅2185mm	最大昇降荷重1000kg						
【備考】									

外装状態							
キャブコーション フレーム番号 フレームのさび 飛石							
有	確認済	無	点傷有				



うき 曲がり

サビ 補修跡

割れ