

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
P/W (運転席)	/	
P/W (助手席)	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総轄エアサス リフトアクスル
ハワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項 プライ数違い、1軸目右内外左内 2軸目右内 3軸目左内外:再生タイヤ、3軸目左外パンク

記録簿 無 ()

▼ **タイヤ残量** 単位: mm





1	5	6	8
1	2	5	1
6	5	0	6
スベア		3	—

タイヤサイズ			
11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—
スペア		11R22.5 16PR	—

素材：スチール 備考：特記に記載

素材：スチール

備考：特記に記載



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------