
| ∃付:R07. 1 · | 1/17 | N ny Ge | our 車両 | チェ・ | ックシート | | 管理 | 番号 | : 11 | 37031 | |
|----------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------|----------------------|---|--------|----------------|----------------------------|---|--------------|
| 車両情報 | | | | | | | | | | | |
| 車名 | 3 | 初年度登録 | 型式 | | 形状 | | | | 車台 | 番号 | |
| 日野 | | 令和 5年9月 | 2KG-FD2ABG | | アルミウィン | アルミウィング | | FD2AB-134786-A | | | |
| 走行馬力 | | 馬力 | シフト | | ブレ | /-+ | ボディ内寸 | | | | |
| 78,991km 240PS/177KW | | M/T 6速 | | I | アー | 長:6,270 mm幅:2,400 m 高:2,420 mm門高:2,320 m | | | mm mm | | |
| ■ | | | | | | | | | | | |
| 7 | エンジ | | F | 電装関 | | | _ | | キャヒ | | |
| | 結果 | | 点検項目 | 結果 | | | 点検 | 項目 | 結果 | | |
| 異音 | 0 | | エアコン | 0 | | | シート | | 0 | | |
| オイル混入 | 0 | | スターター | 0 | | ••••• | ヘッドラ | イト | | LED | ••••• |
| オイル漏れ | 0 | | オルタネーター | 0 | | ••••• | ウィンス | | 0 | | ••••• |
| | 0 | | P/W (運転席) | 0 | | ••••• | | | | • | ••••• |
| 水混入 | 4 > | | | 4 1 | | ••••• | ワイパー | | 0 | | ••••• |
| 水漏れ | © . | | P/W(助手席) | 0 | | ••••• | ミラー | | © | | |
| 燃料漏れ | 0 | | 坂道発進装置 | 0 | | | _ | | 土仁昭 | 12 | |
| 排気 | • © | | 異常ランプ | 0 | | | | | 走行関 | | |
| マフラー | 0 | | オーディオ | 0 | | | - 点颅 | 項目 | 結果 | 状態 | |
| ターボ | 0 | | バックカメラ | 0 | カラー | | リーフ! | ナス | 0 | | |
| 冷却水吹返 | 0 | | 電格ミラー | 0 | | | エアサス | | 0 | | |
| 7 | ミッシ | | ETC | 0 | 2.0 | ••••• | パワステ | | 0 | | ••••• |
| | | | タコグラフ | 0 | アナログ | ••••• | ハンドル | l, | 0 | | ••••• |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | | • | • | ••••• | 燃料夕 | | 0 | 2001 | ••••• |
| ギア鳴き | 0 | | | 上物仕 | | | がバイナン・ | | | 200L | ••••• |
| ギア抜け | 0 | | | 結果 | 状態 | | | | デフ | | |
| クラッチ | 0 | | 床材質 | / | 木材 | | 点検 | 項目 | 結果 | 状態 | |
| 異音 | 0 | | | • | • | | 異音 | | 0 | | |
| イン・オイル漏れ | 0 | | | | | | オイル | まわ | 0 | • | ••••• |
| リターダ | •••• | | | | | | | | | • | ••••• |
| 199-9 | .i | | | | | | デフロ | ック ••••• | <u></u> | | ••••• |
| | | - 0+ 1++ 1+ 1 | * = II # \ * | -000 | V0- | | | | | | |
| 特記事項工 | ンシンキ | 2本、上物キー1本。 / | バッテリーサイス8: | 5D26L | .×2ケ。 | | | | | | |
| 記録簿 有 | i (R6/6 | R7/6) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ▼ | タイヤ原 | | F | | タ | イヤサ | イズ | | | | |
| | | 単位:mm | | | | | | | | | |
| 9 | | 7 | | | 225/80R17 | .5_ | 225/8 | OR17.5 | <u>5</u> | | |
| _ | -] [| \neg | | | | | - | _ | | | |
| 9 9 | | 6] [9] | 225/80R1 | 7.5 | 225/80R17 | .5_ | 225/8 | OR17.5 | 5_ 2 | 225/80R17.5 | _ |
| | | | | | | | | _ | | _ | _ |
| | <u></u> | | | | | | | | - - | | . |
| スペア | | 8 – | | ス/ | ペア | | 225/8 | OR17.5 | 5 | _ | _ |
| | | | 素材: スチー | II. | 備考:右後内側 | 、スペブ | フダンベー | J | | | |
| | | | ポツ・ヘノー | ~ | מאור גואפו בי בי ביי | | | - | | | _ |

| メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| トランテックス | [W097J87] | 令和 5年8月 | | | | | | |
| 【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ケ、引き出しフック5対、右側スチール製工具箱、渡し板、庫内傷、汚れ。 | | | | | | | | |
| 新明和工業 | RAK10-6495D 「S2402000830」 | 令和 6年8月 | | | | | | |
| 【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2440mm、有効幅2310mm、キャスターストッパー迄1400mm。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | トランテックス D庫内灯3ケ、引き出しフック5対、 新明和工業 | トランテックス 「WO97J87」 D庫内灯3ケ、引き出しフック5対、右側スチール製工具箱、渡し板、庫I RAK10-6495D 「S2402000830」 | | | | | | |

| 外装状態 | | | | | | | | |
|----------|--------|---------|-----|--|--|--|--|--|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | | | | | |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 | | | | | |



 外装 キズ
 分装 へこみ
 5者
 曲がり
 サビ
 補修跡
 割れ
 庫内 キズ
 庫内 へこみ
 床 穴あき
 房れ