

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年8月	2KG-FK65F	アルミウイング	FK65F-610986-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
41,532km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,400 mm 高：2,400 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		床材質	/	木材	デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							


特記事項 ドアロックリモコン1ヶ、エンジンキー2本、上物キー1本、バッテリーサイズ90D23R・2ヶ。

記録簿 有 (R7/5、R7/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	6	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			6	—			
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「22-9C5043」	令和 5年5月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯3ヶ、引き出しフック5対、渡し板。庫内傷有。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「22T031268N」	令和 5年7月
【備考】 最大昇降質量:1000kg、全長1570mm、全幅2430mm、有効幅2310mm、キャストーストッパー迄1370mm、ラジコン。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】