

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 5年1月	2RG-GK5DAB	トラクタ	JNCMCJ0A3PU077840
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
120,253km	460PS/338KW	A/T エスコット 1 2速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ヒーター付き、メッキカバー付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	／		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	アルミ 400L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	／		床材質	／	アルミ 縞板	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	



特記事項 エンジンキー2本（メイン2）、燃料タンクキー2本、ドアロックリモコン1ヶ、コンソール欠品穴、オートクルーズ、バッテリーサイズ:145F51x2

記録簿 有（R5/4～R7/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
13	13	10	10	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：スベアキャリア欠		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300A 「16441701 25」	令和 3年
【備考】 第五輪荷重:11500kg、キャパシティ:13000kg、作業灯5ヶ、後部左作業灯不灯(LED)、ステンレス工具箱左右各1、			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボディ内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ