**♥ № GROUP 車両チェックシート** 管理番号:1137037

		車両	情	報				
車名	初年度登録	<b>土</b> 型	形状		車台番号			
日野	令和 4年6月	2RG-XZU712M		ドライバン		XZU712-0012977		
走行	馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸		
92,707km	150PS/110KW	M/T 6速	M/T 6速			長:4,515 mm幅:2,080 mm 高:2,180 mm門高:2,110 mm		
	/ /=							


):良好	〇:通常	常走行問題なし △	: 要修理 /	:装備第	無し ※あくまでも	5当社判断基準によ	るもの	です
•	エンジン	7	•	電装関	<b>I</b> 係	•	キャヒ	<b>ニ</b> ン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	• ©		シート	• ©	
ナイル混入	0	•••••	スターター	0		ヘッドライト	0	LED
ナイル漏れ	0		オルタネーター	0		ウィンカー	0	
k混入	0		P/W(運転席)	0		ワイパー	0	
く漏れ	0		P/W(助手席)	0		ミラー	0	
	0		坂道発進装置	/				
氡	0		異常ランプ	0		•	走行隊	
?フラー	0		オーディオ	0		点検項目	結果	状態
<b>7ーボ</b>	0		バックカメラ	0	カラー	リーフサス	0	
却水吹返	0		電格ミラー	0		エアサス	/	
7	ミッシ	 ョン	ETC	0	標準	パワステ	0	
点検項目	結果	 状態	タコグラフ	/		ハンドル	0	
ギア鳴き	0		<b>/</b>	上物仕		燃料タンク		スチール 100L
ギア抜け	0		. <u>点検項目</u>	結果	状態	······································	デフ	
フラッチ	0		床材質	/	木材	· 点検項目	結果	<b>状態</b>
全音 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0						_	1八品
ナノルにお	0					異音	0	
オイル漏れ Jターダ			•			オイル漏れ	• •	


特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り エンジンキー1本(スペア1本) ボディキー1本 記録簿 有 (R6/6~R7/6)


<u> </u>	タイヤ残量			タイヤサイズ						
	6	6	<u>単位:mm</u>		225/70R16	225/70R16				
5	5	5	5	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16			
	スペア	 ] [8]			ペア					
		ا گ		素材: スチール	(株者:	220, 101110				


上物仕様									
上物名 メーカー 型式「製造番号」 年式									
ドライバン	トランテックス	「V023J94-11」	令和 4年5月						
【備考】スライド式サイド扉 ラッシングレール2段 LED庫内灯3個									
		=======================================							
パワーゲート/跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1474N 「S2204003477」	令和 4年5月						
【備考】庫内リモコン キャスター	·ストッパー 全長1555mm 全幅2	2120 有効長1340mm •1980	Omm 最大昇降荷重1000kg						
【備考】									
Vinta 31									

外装状態									
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石						
有確認済		無	点傷有						









【外装】 【ボデー内】

<b>外装</b> キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	<b>庫内</b> キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	<b>床</b> 汚れ
-----------------	-------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	-----------	----------------