

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 3年9月	2DG-SH1EEGG	トラクタ	SH1EEG-101442	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
603,997km	410PS/302KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	/		点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		タコグラフ	◎	アナログ			
ギア抜け	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態			
異音	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項 エア漏れあり
キャブ内 傷・汚れ・ビス穴 有り
エンジンキー4本（メイン3本・スベア1本）
記録簿 有（R6/9～R7/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
○	○			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
○	○	○	○	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				3	—		
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	HMV-13-B 「M5-34565」	令和 3年
【備考】 第五輪荷重：11500kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】