
目付:R07.11	1/17	Ann e	ROUP 車両う	車両チェックシート				管理番号:1137040			
車両情報											
車名		初年度登録	型式		形状			車台番号			
三菱ふそう		令和 2年11月	2PG-FEAV	′ 0	ドライバン			FEAV0-583027			
走行	-	馬力	シフト ブレーキ				ボディ内寸				
155,449km		150PS/110KW	A/T デュオニック 6		速	バキューム		長: 4,320 mm 幅: 1,760 n 高: 2,050 mm 門高: 2,000 n			
◎:良好	②:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものですエンジン										
	結果		•	結果		状態			結果		
異音	0		エアコン	• ©			シー	۲	0	擦れ 、 汚れ	
オイル混入 オイル漏れ	© ©		スターター	Δ	異音 時々	空回り有		ドライト ンカー	© ©	HID	
水混入	© ©	•••••	オルタネーター	0					0		
水漏れ	0	•••••	P/W(運転席)	0			≥ 5		0		
燃料漏れ	0		P/W(助手席)	0							
排気	0		坂道発進装置	0					走行関	原係	
マフラー	0			0			<u>_</u>	検項目	結果	状態	
ターボ	0			0			リー	フサス	0		
冷却水吹返	0			0	カラ・	_	エア	サス	/	•	
7	ミッシ	ョン	電格ミラー	0			パワ	ステ	0		
	結果						ハン	ドル	0	擦れ	
	() ()	-D (VEX	タコグラフ				燃料	タンク		スチール	
ギア抜け	0		. 🔽	上物仁	•					100L	
クラッチ	<i></i>		点検項目	結果		状態			デフ	•	
 異音		ダンパー異音	床材質	/	木材		片	検項目	結果	状態	
	0						異音		0		
	/		•				オイ	ル漏れ	0		
	••••••						デフ	ロック	/		
特記事項キ	特記事項 キャブ内キズ・汚れ。 インパネポケット欠品。										


I	特記事項	。 キャブ内キズ:汚れ。インパネポケット欠品。 エンジンキー1本(スペアー無)、キーレスリモコン1ケ、ボデーキー1本。
ı	記録簿	無 ()


r	タイヤ残量		タイヤサイズ					
	10	2	<u>単位:mm</u>		205/75R16	205/75R16		
3	3	3	3	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	
スペア 3 -			ペア	205/75R16				
				素材: スチール	備考:			


上物仕様 											
上物名	メーカー	メーカー 型式「製造番号」									
ドライバン	パブコ	「OX6G7128」	令和 2年								
【備考】ラッシングレール2段。庫	【備考】ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。										
4											
【備考】	【備考】										
		Т									
【備考】											

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	飛石						
有	確認済	無	点傷有					









【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ

【ボデー内】