日付:RO7. 11	1/17	nn et	sone 車両	チェッ	ソク	シート	管理	里番号	<u>:</u> 11	137045)
				車両	情報	報					
車名		初年度登録	型式			形状	車台番号				
トヨタ		令和 1年3月	TKG-XZU712			ドライバン		XZ	U712-	0005414	
走行		馬力	シフト			ブレーキ		ボディ内寸			
195,610km		136PS/100KW	M/T 6速			エアー		長: 4,550 mm 幅: 2,055 mr 高: 2,195 mm 門高: 2,145 mr			mm 5 mm
◎:良好	〇:通	・ 常走行問題なし △:	要修理 /	:装備無	乗し	※あくまでも €	当社判	断基準によ	るもの	ੱ ਰ	
F	エンジ	ン	•	電装関	係		•		キャヒ	ゴ ン	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果		状態	点	検項目	結果	状態	<u> </u>
異音 オイル混入	(O)		エアコン スターター	(O)			シー	ト ドライト		擦れ 、 汚れ ハロゲン	
オイル漏れ	0		オルタネーター	0	•••••	•••••		ンカー	©	:	•••••
水混入	0		P/W(運転席)	0				パー	0	<u> </u>	
水漏れ	0		P/W(助手席)	0			ミラ	_	0		
燃料漏れ	(O)		坂道発進装置	<i>/</i> ⊚			•		走行队	 昼係	
排気 マフラー	© ©		異常ランプ オーディオ	© ©	•••••	•••••	点	検項目	結果	•	}
ターボ	0		バックカメラ	0	•••••		IJ-	フサス	0		
冷却水吹返	©		電格ミラー	0			エア			• :	
F	ミッシ	ョン	ETC		2.0		パワ		0	•	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	<u>: / :</u>			ハン	ドル	0		
ギア鳴き	0		FHATE	上物仕		117 41 2	燃料	タンク	0	スチール 100L	
ギア抜け	©		点検項目	結果		状態	····	•••••	デフ		•••••
クラッチ 異音	(O)		床材質	/ :	不材	•••••	<u></u>	検項目	結果	状態	ł
オイル漏れ	0						異音		0		
リターダ	/						オイ	ル漏れ	0		
							デフ	ロック		<u> </u>	
キ エ オ	・ャブ内 俳 ニンジンキ	/一ル重ね張り・ペイント 鳥・汚れ・ビス穴 有り ク -−2本(メイン1本・ス ?ロック付き	「ローブボックス蓋:		コン1	個(作動未確認)	ボテ	ディキー1本	Ţ.		
r	タイヤ原		r			タイヤサ	ナイズ				
		<u>単位:mm</u>			0.4	E/30D43.E	0.45	./200421	_		
5		5			21	5/70R17.5	215	5/70R17.5)		
	·] [_	_		
5 5		5 5	215/70R1	7.5	21	5/70R17.5	215	5/70R17.5	5	215/70R17.	5_
] [_		_	
スペア		11 —		スペ			215	5/70R17.5	5		_


素材: スチール

備考:

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
ドライバン	キタムラ	ГТ19-2191」	令和 1年2月				
【備考】スライド式サイド扉 ラッシングレール2段 パレティナガイド ベンチレーター2対 LED庫内灯2個 床板削れ							
パワーゲート/跳ね上げゲート	キタムラ	AL-10	令和 1年				
【備考】庫内リモコン キャスターストッパー 全長1500mm 全幅2165mm 有効長1285mm 有効幅1965mm 最大昇降荷重1000kg							
【備考】							

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	/]/	点傷有				

曲がり



庫内 キズ

割れ

うき

曲がり

サビ

補修跡