
日付:RO7. 1	1/18	∏ u₁ e	ROUP 車両う	チェ	ック	シート	管:	理番号	: 11	370)47
車両情報											
車名 初年度登録		五型	型式		形状	車台番号					
いすゞ		平成30年2月	QKG-CYL7	QKG-CYL77B		アルミ平	ルミ平 C		/L77B-7003834		
走行		馬力	シフト			ブレーキ		ボディ内寸			ţ
1,071,611km 380PS/279KW		M/T 7速			エアー	長:9,550 mm 幅:2,400 mm 高:780 mm 門高: mm					
◎:良好	〇:通	常走行問題なし △	: 要修理 /	:装備第	無し	※あくまでも	当社判	断基準によ	るもので	です	
•	エンジ	ン	•	電装関	係		•		キャヒ	ニン	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果		状態	片	京検項目	結果		状態
異音	0		エアコン	0			シー	- -	• ©	擦れ	
オイル混入	0		スターター	0			ヘッ	ドライト	0	HID	
オイル漏れ	0	オイルパン	オルタネーター	0			ウィ	ンカー	0		
水混入	0		P/W(運転席)	0			ワイ	パー	0	<u> </u>	
水漏れ	0		P/W(助手席)	0			₹5	; —	0	左右力/	「一擦れ。
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0							
排気	0		異常ランプ	0					走行队		
マフラー	0		オーディオ	0			봈	R検項目	結果	<u> </u>	状態
ターボ	0		バックカメラ	0	カラ・	_	リー	-フサス	0		
冷却水吹返	0		電格ミラー	0			エア	サス	0	リヤエア	アサス、ひび
F	ミッシ	ョン	ETC	0	2.0		パワ	ステ	0		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	0	アナロ	コグ 、 デジタル	ハン	/ドル	0		
ギア鳴き	0		•	上物付	様		燃料	タンク	0	スチール	2001
ギア抜け	0		' 点検項目	結果		状態	••••		i	300L 3	BOOL
クラッチ	0		床材質		木材				デフ		
異音	0			•	• • • • •	•••••	片	R検項目	結果	<u> </u>	状態
オイル漏れ	0		•				異音		0		
リターダ	0	永久磁石式	•				オイ	ル漏れ	0	[
			•				デフ	ロック	0		
特記事項 ドアロックリモコン1ケ、エンジンキー2本、バッテリーサイズ130F51×2ケ、オートクルーズ											
記録簿無()											
<u> </u>	タイヤ系	<u> </u>	タイヤサイズ								
<u></u> <u></u> <u>単位∶mm</u>											
6		5			29	95/80R22.5	295	5/80R22.5	<u> </u>		


F	タイヤ残量		タイヤサイズ					
	6	5	単位:mm		295/80R22.5	295/80R22.5		
6	7	6	6	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
8	2	2	3	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
スペア 8 —					ペア	295/80R22.5		
				素材: スチール	備考:			

上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
アルミ平	喜多村製作所	「T52183」	平成30年1月					
【備考】アオリ5方開、ローブフック24対、床フック20対、スタンション穴25ケ、セイコーラック対、LED2作業灯2ケ(右不灯)、前方上シート乗せ、前立フック1ケ、右中央ステンレス製工具箱、リアエキスパンド物入れ、左後ろFRP製工具箱、								
【備考】								
【備考】								

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号 フレームのさび		飛石				
有	確認済	1 J/	点傷有				

外装 キズ





 【外装
 分装

 キズ
 うき
 曲がり
 サビ
 補修舗
 割れ
 庫内
 原内
 穴がき
 汚れ