

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年4月	TKG-FK61F	アルミウィング	FK61F-586291	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
615,319km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長:6,210 mm 高:2,410 mm	幅:2,410 mm 門高:2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	状態
シート	○ 破れ、へたり
ヘッドライト	◎ H I D 右フォグランプリフレクター錆び
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ メッキカバー付き、左 右カバー擦れ

走行関係	
点検項目	状態
リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 200L

デフ	
点検項目	状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 エンジンキー3本(メイン1スペア2)、ドアロックリモコン1ケ、ボデーキー2本、オートクルーズ、天張りヤニ汚れ
バッテリーサイズ:75D23Rx2

記録簿 有 (H30/4~R4/4、R6/4、R7/5)

タイヤ残量

単位: mm

	4	6	
	—	—	
4	4	5	5
—	—	—	—
スベア		5	—





タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スベア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：スチール

備考：スペア以外スタッドレス、Fタイヤ段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「15W-02359」	平成27年2月
【備考】ラッシングレール2段、引き出しフック5対、LED庫内灯3ヶ、庫内キズ汚れ有り、床汚れ、左観音ドアヒンジ取り付け部曲がり、ラッシングレール曲がり、右側工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------