車 両 情 報									
車名	初年度登録	型式		形状		車台番号			
いすゞ	平成24年2月	LKG-CYJ77A	アルミウィング		CYJ77A-7003178				
走行	馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸			
500,600km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー			長:9,600 mm幅:2,380 mm 高:2,640 mm門高:2,560 mm			


000,00		555. 5/2101W	1007 1 7			高. 2,640	mn	n 門高:2,560 mm
◎:良好	O:ì	通常走行問題なし △	: 要修理 /	:装備無し	※あくまでも	当社判断基準によ	るもの	
r	エンジ	ン	•	電装関係		•	キャし	ゴ ン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音 オイル混入	© ©		エアコン		「弱い、運転席外側 5出し口破損	シート		破れ 、 へたり 、 タバコ穴 、 擦れ
オイル漏れ		インタークーラー本体 、にじみ	スターター オルタネーター	© ©	•••••	ヘッドライト	0	HID 左右レンズくすみ
水混入	0	•••••	P/W(運転席)	0	•••••	ウィンカー	0	• •
水漏れ	0	•••••	P/W(助手席)	©	•••••	ワイパー	0	•
燃料漏れ	0		坂道発進装置	©		ミラー	0	ヒーター及びワイパー付き、左右カバー擦れ
排気	0		異常ランプ	0		•••••		1360 1137 1 384
マフラー	0		オーディオ	ロ アン	ノテナ伸縮不良	•	走行	場 係
ターボ	0		バックカメラ	◎ カラ	·—	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	0		電格ミラー	©		リーフサス	0	
•	ミッ	ション	ETC			エアサス	0	リヤエアサス
点検項目	結果	状態	タコグラフ _	◎ アナ	ログ	パワステ	0	• :
ギア鳴き	0		- •	上物仕様		ハンドル	0	擦れ
ギア抜け	©			結果	状態	燃料タンク	0	スチール 300L 300L
クラッチ	0		床材質	/ 木材		<i>r</i>		
異音 オイル漏れ	• ⊚ ⊚		 			点検項目	デフ . 結果	状態
リターダ	0	永久磁石式				異音	0	:
			••			オイル漏れ	0	•
						デフロック	0	•


特記事項 エンジンキー2本(メイン1スペア1)、ドアロックリモコン1ケ、燃料タンクキー 4本、ボデーキー3本、オートクルーズ、コンソール欠品穴、室内ヤニ汚れ、OKウインドゥステンレス板貼り、左前車高灯破損、左テーレンズひび(ウインカーに写真添付)、H3O/4走行距離:227,984km時クラッチOH(記録簿有) パッテリーサイズ:130F51x2、雨漏れあり(運転ドア上側) 記録簿 有 (H28/9~R7/5)


<u> </u>	タイヤ残	量		タイヤサイズ						
	10 1	1	単位:mm		245/70R19.5	245/70R19.5				
[-	10 1	0			245/70R19.5	245/70R19.5				
6	8	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5			
ا تا	6	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5			
スペフ	7 -	4 [=		ペア	245/70R19.5				
				素材:スチール	備考:					

上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
アルミウイング	日本フルハーフ	DMJ FW8J0671J	平成24年						
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯6ケ、引き出しフック9対、スタンション穴2ケ、スタンションボール2本、ショロダーレール 4列(埋め材付き)、ショロダー本体及びハンドル各2、庫内キズ汚れ、床汚れ及び損傷有り、右側樹脂工具箱、左右貫通工具箱									
【備考】									
【備考】									

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	Ŋ,	点傷有					









【外装】 【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
-----------------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	------------------	---------