**♥ № GROUP 車両チェックシート** 管理番号:1137058

					_			
車 両 情 報								
車名	初年度登録	型式	形状			車台番号		
日野	令和 5年6月	2DG-FW1AHG		冷凍バン		FW1AH-122606		
走行	馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸		
282,042km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 1	2速	エアー		長: 9,360 高: 2,460	mm 幅: 2,290 mm mm 門高: 2,440 mm	
		•		•				

282,042	2km	380PS/279KW	セミA/T プロシフ	7ト 12	速 エアー	長 · 9,360 高: 2,460		n 幅 : 2,290 mm n 門高 : 2,440 mm
◎:良好	〇:通	常走行問題なし △	:要修理 /	:装備無	し ※あくまでも	当社判断基準によ	るもので	です
•	エンジ	ン	•	電装関係	系	•	キャヒ	<u></u>
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0		シート	0	擦れ 、 汚れ
オイル混入	0		スターター	0		ヘッドライト	0	LED
オイル漏れ	0		オルタネーター	0		ウィンカー	0	
水混入	0		P/W(運転席)	0		ワイパー	0	
水漏れ	0		P/W(助手席)	0		ミラー	0	
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0				
排気	0		異常ランプ	0		•	走行队	•
マフラー	0		オーディオ	0		点検項目	結果	<u> </u>
ターボ	0		バックカメラ		コラー	リーフサス	0	
冷却水吹返	0		電格ミラー	©		エアサス	0	リヤエアサス
7	ミッシ	ョン	ETC	⊚ 2	2.O	パワステ	0	
点検項目	結果		タコグラフ	/		ハンドル	0	擦れ
ギア鳴き	0		•	上物仕村	兼	燃料タンク		スチール 300L 200L
ギア抜け	0		点検項目	結果	状態	_	· · · · · · ·	0002 2002
クラッチ	0		· 床材質		アルミ	F	デフ	나 살
異音	0		NND E	<u> </u>	型キーストン		結果	状態
オイル漏れ	0		•			異音	0	
リターダ	0	永久磁石式	•			オイル漏れ	0	
•••••			•			デフロック	0	

特記事項キャブ内キズ、汚れ。

へ エンジンキー4本。キーレスリモコン1ケ。ボデーキー2本。後部収納箱キー4本。

記録簿 有(R5/9~R7/9)

<u> </u>	タイヤ残量			タイヤサイズ				
	12	12	<u>単位:mm</u>		245/70R19.5	245/70R19.5		
	11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	10	10	12	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
6	6	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
	スペア	0			ペア	245/70R19.5	<u> </u>	
				妻材・フルミ	備老:			


上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
冷凍バン	トランテックス	[V064H00]	令和 5年					
【備考】断熱材:サイド75mm リヤ100mm。 ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。フェリーフック2対。水抜き穴前後2対。庫内灯6ケ。 左リヤサイドバンパー曲り。								
冷凍機/直結(スタンバイ付)	菱重	TDJS100A-L2 「346400021BL」	令和 5年					
【備考】(外気温26℃) —30℃設定 +24,5℃ → —4,8℃ (1h)確認。稼働時間4648h。								
【備考】								


外装状態								
キャブコ	ーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
<b></b>	j	確認済	無	点傷有				

**外装** キズ **外装** キズ

曲がり

**外装** キズ





**床** 汚れ

 【外装
 分装

 キズ
 クま

 曲かり
 サビ

 編修師
 割れ

 庫内

 へこみ

 穴あき