

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 3年5月	2PG-FU74HZ	冷凍パン	FU74HZ-521046-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
372.358km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア-	長: 9,390 mm 高: 2,310 mm	幅: 2,290 mm 門高: 2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I 型キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有。アイドリングストップ付。右ピラーバイザー割れ。
スマートキー2本、ボデーキー2本、ジョロダー入れキー2本固着。

記錄簿 有 (R6/1、R7/5)

タイヤ残量





単位: mm

	0	0	
	—	—	
0	0	0	0
1	0	0	0
スベア		13	—

タイヤサイズ			
	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
	スピア	295/80R22.5	—
備考：スピアサイズ違い			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F213042」	令和 3年5月
【備考】断熱：リヤ・サイド共に75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。左右上部LED庫内灯。水抜き穴前後2対。間仕切り付。左両開き式サイド扉。フェリーフック2対。			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	サーモキング	UT-1200 「FLW1285213」	令和 3年
【備考】外気温+21℃ -29℃設定 +17℃ → -11℃ 確認（1h）。稼働時間3916h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----