管理番号:1137062

付:RO7. 11/19	9 88 8	また 手間ノエ	ラファード	1137002						
車両情報										
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号						
いすゞ	平成27年8月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7082008						
走行	行馬力		ブレーキ	ボディ内寸						
495,244km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長: 6,240 mm 幅: 2,320 mm 高: 2,270 mm 門高: 2,210 mm						
):良好 O:通常	常走行問題なし △	:要修理 /:装備	無し ※あくまでも	当社判断基準によるものです						
エンジン	ソ	▼電装師	関係	▼ キャビン						

▼ エンジン			電装関係			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	0		エアコン	0		
オイル混入	0		スターター	0		
オイル漏れ	0		オルタネーター	0		
水混入	0		P/W(運転席)	0		
水漏れ	0		P/W(助手席)	0		
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0		
排気	0		異常ランプ	0		
マフラー ターボ	© ©		オーディオ	Δ	ナビ付き 電源が切れる時がある	
冷却水吹返	0		バックカメラ	0	カラー	
-			電格ミラー	0		
L+ATE D	ミッシ		ETC	/		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		
ギア鳴き	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7	上物仁		
ギア抜け	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	点検項目	結果	• ***	
クラッチ	0			_		
異音	0		床材質	/	木材	
オイル漏れ	0					
リターダ	/					

▼ キャビン								
結果	状態							
0	擦れ ビニールカバー付き、 カバー破れ、リクライ ニングノブ欠損							
0	HID							
0								
0								
0	左右カバー擦れ							
走行関 結果								
0								
/								
0								
0	擦れ							
	スチール							
	結果							


		.
7	デフ	
点検項目	結果	状態
異音	0	
	0	
デフロック	/	


特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本(リモコン不動)、エンジンキー1本(メイン2)、コンソール欠品穴、Fガラス点傷及びリベア跡有り パッテリーサイズ:130E41Lx2 記録簿 有 (H28/12~R7/6)


<u>r</u>	タイヤ残量			タイヤサイズ				
	9	10	<u>単位:mm</u>		225/80R17.5	225/80R17.5		
9	9	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
				<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	
7	スペア	13		ス	ペア	225/80R17.5		
				事材・フエニル	備孝:F欠イヤ段減り	า		


上物仕様										
上物名	型式「製造番号」	年式								
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T4DK550」	平成27年							
【備考】ラッシングレール2段、LE	ED庫内灯4ケ、R跳ね上げ扉、庫内=	ドズ汚れ有り、左側工具箱								
パワーゲート/跳ね上げゲート	パワーゲート/跳ね上げゲート 日本フルハーフ HB3A 平成27年									
【備考】積載能力:1000kg、全長1	500mm、全幅2360mm、有効幅	2230mm、キャスターストッパー&	01220mm、庫内リモコン							
【備考】										

外装状態							
キャブコーション フレーム番号 フレームのさび 飛石							
有	確認済	Ŋ,	点傷有				









【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
------	-------	-----	----	-----	----	-----------------	-------	------------------	---------