

| 車 両 情 報   |             |               |         |               |                                                     |
|-----------|-------------|---------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式            | 形状      | 車台番号          |                                                     |
| 三菱ふそう     | 平成25年10月    | KQG-FS54VZ    | アルミウィング | FS54VZ-530825 |                                                     |
| 走行        | 馬力          | シフト           |         | ブレーキ          | ボディ内寸                                               |
| 582.598km | 380PS/279KW | A/T イノマツ 1 2速 |         | エア-           | 長: 9,650 mm 幅: 2,400 mm<br>高: 2,650 mm 門高: 2,550 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]




特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。インパネポケット欠品。フロント右コーナパネル割れ。左ドアパネルへこみ。バンパー曲り。ドライバースイッチエアサスエア漏れ（エアチャック折れ）。ドライバースイッチライニングレバーガタ。エンジンキー2本。キーレスリモコン1個。燃料タンクキー2本。AdBlueタンクキー2本。ボディキー2本。キャブ、ボデー看板消し塗装あり。

記録簿 有 (H26/10~R6/4)

| タイヤ残量  |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|--------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm |    |    |    |             |             |             |             |
| 10     | 10 |    |    | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 10     | 11 |    |    | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 9      | 11 | 11 | 10 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 8      | 9  | 8  | 8  | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スベア    |    |    |    | スベア         |             |             |             |
|        | 3  | —  |    |             | 245/70R19.5 | —           |             |

| 上物仕様                                                                                |      |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|
| 上物名                                                                                 | メーカー | 型式「製造番号」   | 年式    |
| アルミウイング                                                                             | バブコ  | 「379A8133」 | 平成30年 |
| 【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。ウイング内張りキズ・へこみ有。床板削れ・汚れ有。門口プロテクター割れ・曲り。右アオリロックハンドル曲り。 |      |            |       |
|                                                                                     |      |            |       |
| 【備考】                                                                                |      |            |       |
|                                                                                     |      |            |       |
| 【備考】                                                                                |      |            |       |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア 可) |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|