

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年10月	TPG-NMR85AN	冷凍バン	NMR85-7037976	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
253,340km	150PS／110KW	A/T スムーサー 6速	バキューム	長: 3,010 mm 幅: 1,680 mm 高: 1,730 mm 門高: 1,725 mm	



◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	フロントケース付近しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
排気	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
マフラー	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ミッション			バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
			電格ミラー	◎		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 75L
ギア抜け	◎		上物仕様			デフ		
クラッチ	/					点検項目	結果	状態
異音	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
オイル漏れ	◎		床材質	/	ステンレス	オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	
PTO								

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。キャブ内蛍光灯レンズ割れ、穴あき。キャブ、ボデーライン消し塗装あり。 左前ショックアブソーバー油漏れ。 エンジンキー1本（キーレス付、作動不良）。
記録簿	有（H30/10、R5/10～R7/4）

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位: mm		205/70R16	205/70R16		
0	0	—	—		
—	—				
0	0	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—
—	—				
スペア	2				
		スペア	205/70R16	—	
		素材: スチール	備考:		

上物名	冷凍バン
【備考】	断熱材: サイド 度ストッパー。庫内灯2ヶ
直結/スタンバイ	
【備考】	(外気温23℃) 6801h)。
【備考】	
キャブコーション	有



【外装】		
外装キズ	外装へこみ	うき