

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年04月	QKG-SH1EDAG	トラクタ	SH1EDA-11602
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
614,536km	450PS/331KW	セミA/T プロシフト 12速	エアー	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル混入	○	
オイル漏れ	○	
水混入	○	
水漏れ	○	
燃料漏れ	○	
排気	○	
マフラー	○	
冷却水吹返	○	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	
スターター	○	
オルタネーター	○	
P/W (運転席)	○	
P/W (助手席)	○	
坂道発進装置	○	
異常ランプ	○	
オーディオ	○ ナビ付き	
バックカメラ	/	
電格ミラー	○	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴
ヘッドライト	○	HID 左右レンズくすみ
ウィンカー	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	ヒーター付き、左カバー擦れ


【備考】

【備考】第五輪荷重:1000号:C3-1899、ステンレス

【備考】

キャブコーション

有



点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	○	
クラッチ	○	
異音	○	
オイル漏れ	○	
リターダ	○ 永久磁石式	
PTO		

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 編板

点検項目	結果	状態
リーフサス	○	
エアサス	○	リヤエアサス
パワステ	○	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	アルミ 390L

特記事項 エンジンキー3本(メイン2スペア1)、燃料タンクキー2本、コンソール欠品穴、右LEDタイヤ灯セグメント切れ有り、右LEDサイドマーカー点滅、オートクルーズ

H29/7走行距離:297,285km時Noxセンサー交換(記録簿有)


R7/4走行距離:611,835km時BST交換(記録簿有)

バッテリーサイズ:130F51x2

記録簿 有 (H29/1~R7/7)

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位: mm		295/80R22.5	295/80R22.5		
12	12	—	—		
—	—				
6	7	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—
スペア	—	スペア	—	—	295/80R22.5
	7				

素材: スチール 備考:



【外装】

外装キズ 外装キズ うき