

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成23年02月	LDG-FG8JMAA	その他	FG8JMA-10022	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
963,744km	280PS／205KW	M/T 6速	エア－	長: 6,400 mm	幅: 2,250 mm
				高: 2,300 mm	門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	風が出ない、スイッチ不良	シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	オイルパン 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
ミッション			電格ミラー	◎		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		上物仕様			デフ		
クラッチ	○	ペダル踏んだら異音有。	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	/	
PTO								

特記事項	エンジンキ－2本、スペアキ－1本、バッテリーサイズ130F51✕2ヶ。右中FRP製工具箱、右後ろエキスパンド道具入れ、突入防止装置左右カバー欠。
記録簿	有（H23/6～R7/2）

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位: mm		275/70R22.5	275/70R22.5		
7	11	—	—		
—	—	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
7	6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
スペア	5	—	—	—	—
		スペア	275/70R22.5	—	
素材: スチール		備考:			

上物名

家畜運搬車

【備考】2階建、エレベーター

【備考】

【備考】

キャブコーション

有

外装キズ

外装キズ

外装キズ

【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

