車両チェックシート　　管理番号：1138006

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和8年01月	2KG-FK65F	アルミウィング	FK65F-622075

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
383km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：6,220 mm　幅：2,400 mm 高：2,400 mm　門高：2,270 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	アイドリングストップ付。 エンジンキー2本(メイン×2)。キーレスリモコン１個。ボデーキー2本。燃料タンクキー2本。アドブルータンクキー2本。
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
7	7	7	7
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5 —	225/80R17.5 —	
225/80R17.5 —	225/80R17.5 —	225/80R17.5 —	225/80R17.5 —
スペア		225/80R17.5	—


素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「24-9C2252」	令和8年
【備考】ラッシングレール２段。引き出しフック5対。庫内灯3ケ。			
跳ね上げゲート/ラジコン	パブコ	PRAM10-1475 「S2509003462」	令和8年
【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅2340mm、有効長1305mm、有効幅2185mm。 最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	中型



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ