車両チェックシート

管理番号：1138014

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年09月	TKG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90-7099313

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
187,041km	210PS／154KW	M/T　６速	エアー	長：6,235　mm　幅：2,390　mm 高：2,300　mm　門高：2,200　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ 140W-2SN

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材、鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内 傷･汚れ･小物入れ欠品　エンジンキー 2本（キーレスリモコン付メインキー 1本）

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	6	4		
	—	—		
5	5	6	4	
—	—	—	—	
スペア		7	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：タイヤパターン：スタッドレス（スペアタイヤはノーマル）

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「699C2679」	平成28年


【備考】煽り 2方開　セイコーラック 1対　ラッシングレール 1段　LED庫内灯 3個　90度ストッパー


【備考】


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ