車両チェックシート

管理番号：1138022

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和6年03月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-547786

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
230,553km	394PS／290KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：9,615　mm 幅：2,405　mm 高：2,646　mm 門高：2,560mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	120W-2SN

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　キャブ内 傷･汚れ　スマートキー２個　ボディキー２本

記録簿　有（R6/6～R8/6）

タイヤ残量

単位：mm

	3	4		
	2	2		
2	0	0	0	
2	2	2	2	
スペア		—	—	

タイヤサイズ

	205/70R17.5	205/70R17.5	
	205/70R17.5	205/70R17.5	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
スペア		—	—


素材：アルミ　備考：


上物仕様


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「23W-12287」	令和5年
【備考】煽り４方開　セイコーラック２対　回転式中柱　ラッシングレール２段　パレティナガイド 鳥居型引出しフック９対　LED庫内灯４個			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6496D 「S2405000266」	令和6年05月
【備考】全長1,555㎜（キャスターストッパー迄1,400㎜）×全幅2,445㎜（ステージ幅2,400㎜）　最大昇降荷重1,000kg			
【備考】			


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ