車両チェックシート

管理番号：1138046

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年08月	TKG-XZU650M	クレーン付平	XZU650-0011447

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
67,436km	136PS／100KW	M/T　５速	バキューム	長：3,695 mm　幅：1,775 mm 高：375 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内 傷･汚れ　エンジンキー 3本（メインキー 2本）

記録簿　有（R7/2～R8/5）

タイヤ残量

単位：mm

	1	1	
	—	—	
1	0	1	1
—	—	—	—
スペア		8	—

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—


素材：スチール　備考：タイヤパターン：ノーマル


上物仕様


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車		令和1年
【備考】煽り 3方開　セイコーラック 1対　ロープフック：サイド 8対／リヤ 4ヶ所　ロープ穴 3対			
クレーン４段/ラジコン	ユニック	URG264 「G301912」	令和1年06月
【備考】フックイン　最大吊上げ荷重 2.63t　ＭＬ警報型（定格荷重指示装置付）　ブーム・アウトリガ未格納警報装置付　高さ制限装置付　敷板 2枚			
【備考】			


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ