車両チェックシート　　管理番号：1138058

| 車両情報 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 令和3年03月 | 2PG-CYJ77C | アルミウィング | CYJ77C-7013541 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 454,673km | 380PS／279KW | M/T　7速 | エアー | 長：9,685 mm　幅：2,405 mm<br>高：2,650 mm　門高：2,580 mm |

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |
| 燃料の種別 | - | ディーゼル |
| Adblue | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ◎ | 永久磁石式 |
| PTO | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | |
| タコグラフ | ◎ | アナログ<br>120W-RS |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | 木材 |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 | タバコ穴、擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎ | ＬＥＤ |
| ウィンカー | ◎ | |
| テールランプ | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |
| 雨漏り | ◎ | |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 | 擦れ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール<br>300L 300L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ◎ | |

特記事項　キャブ内 傷･汚れ　エンジンキー 1本（キーレスリモコン付メインキー 1本）　ボディキー 1本

記録簿　有（R7/1～R8/4）

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | |
| | 1 | 1 | |
| 7 | 7 | 7 | 8 |
| 6 | 6 | 7 | 9 |
| スペア | | 0 | — |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | |
| | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア | | 245/70R19.5 | — |

素材：スチール　備考：タイヤパターン：F･スペア=ミックス／R=スタッドレス

### 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| アルミウイング | 日本フルハーフ | DKL<br>「W8KM168」 | 令和3年 |


【備考】煽り 4方開　セイコーラック 2対　回転式中柱　ラッシングレール 2段　鳥居型引出しフック 9対　LED庫内灯 4個


【備考】


【備考】


### 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | 免許証の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 | 大型 |




【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|