車両チェックシート

管理番号：1138080

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和6年09月	2KG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0038924
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
45,394km	150PS／110KW	M/T　６速	バキューム	長：4,500 mm　幅：2,090 mm 高：2,180 mm　門高：2,100 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	ルームミラー併用
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。エンジンキー3本(メイン2本)、ボデーキー4本。
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位：mm

	0 — 2	0 — 2	
0 — スペア			0 — —
		7	—

タイヤサイズ

	205/70R17.5 —	205/70R17.5 —	
205/70R17.5 —	205/70R17.5 —	205/70R17.5 —	205/70R17.5 —
スペア		205/70R17.5	—


素材：　備考：


上物仕様


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	トランテックス	「V000K78-01」	令和6年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。			
格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6494N 「S2407004122」	令和6年
【備考】PG寸法:全長1165mm、全幅1980mm、有効長960mm、有効幅1910mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ