車両チェックシート　　管理番号：1138096

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
フルハーフ	平成27年10月	-DFPTF341AN改	ウィングトレーラー	DFPTF341AN-20351

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：13,610 mm　幅：2,380 mm 高：2,320 mm　門高：2,260 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	
燃料の種別	-	
Adblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	点検不可 カメラのみ
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材、鉄板、ジョロダーレール

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	
雨漏り	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項　リフトアクスル。
記録簿　有（R8/10）

タイヤ残量

単位：mm

7	8	6	5
6	5	6	7
8	9	9	7
スペア		12	—

タイヤサイズ

11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		11R22.5 14PR	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ウィングトレーラー	日本フルハーフ	DFPTF341AN 「P2AG172」	平成27年09月


【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック12対。庫内灯6ケ。ジョロダーレール4列。センターポスト。右側バスケット。左側ステンレス工具箱2ケ。庫内キズ汚れ。


【備考】


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	けん引









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ