車両チェックシート

管理番号：1138104

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和8年04月	2RG-FEB80	冷凍バン	FEB80-621258

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
663km	150PS／110KW	A/T　デュオニック　６速	エアー	長：4,260　mm　幅：1,950　mm 高：1,935　mm　門高：1,920 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　　スマートキー 2個　ドア･燃料タンクキー 2本　ボディキー 4本

記録簿　　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
7	7	7	7
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ

	215/70R17.5	215/70R17.5	
	—	—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スペア		215/70R17.5	—

素材：スチール　備考：タイヤパターン：ノーマル

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H252683」	令和8年03月

【備考】断熱：サイド 75㎜／リヤ 75㎜　ラッシングレール 2段　エアリブ　パレティナガイド　水抜き穴 前方 2ヶ所　LED庫内灯 2個　90度ストッパー


直結	東プレ	1.XV32L0CRA0-P 「H252683」	令和8年03月


【備考】設定可能最大温度：加温 30℃／冷却ﾏｲﾅｽ 30℃　ﾏｲﾅｽ 30℃設定にて外気 14℃時、1時間で14。0→ﾏｲﾅｽ 17.5℃確認　クラッチ作動時間 5時間


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	準中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ