

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年2月	TKG-FD9JLAA	アルミウィング	FD9JLA-11684
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
595.870km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,270 mm 幅:2,410 mm 高:2,400 mm 門高:2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース エアドライヤーしみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	/	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	○	HID、右不灯
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左サイドアンダーミラ ー欠損

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	ケース しみ
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗 リヤ左右
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	




特記事項 エンジンキー1本、ポデーキー1本、燃料タンクキー1本、車幅灯右（1箇所不灯有）LED、左右タイヤ灯不灯。

記録簿 有 (H27/2~R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	5	—			225/80R17.5	—	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLB-MBAAMH 「4KX6143-02」	平成25年2月
【備考】ラッシングレール2段、引出レフック5対、LED庫内灯3ヶ、ステンレス工具箱、庫内床キズ、内張りキズ・凹み有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------