

| 車 両 情 報  |             |              |         |                          |                           |
|----------|-------------|--------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式           | 形状      | 車台番号                     |                           |
| いすゞ      | 令和 5年9月     | 2RG-FRR90T2  | アルミウィング | FRR90-7184480            |                           |
| 走行       | 馬力          | シフト          | ブレーキ    | ボディ内寸                    |                           |
| 13,599km | 210PS/154KW | A/T スムーサー 6速 | エア-     | 長:6,210 mm<br>高:2,320 mm | 幅:2,390 mm<br>門高:2,240 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | /  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

| 電装関係      |    |           |
|-----------|----|-----------|
| 点検項目      | 結果 | 状態        |
| エアコン      | ◎  |           |
| スターター     | ◎  |           |
| オルタネーター   | ◎  |           |
| P/W (運転席) | ◎  |           |
| P/W (助手席) | ◎  |           |
| 坂道発進装置    | ◎  |           |
| 異常ランプ     | ◎  |           |
| オーディオ     | ◎  |           |
| バックカメラ    | ◎  | カラー       |
| 電格ミラー     | ◎  |           |
| ETC       | /  |           |
| タコグラフ     | ◎  | アナログ      |
| 上物仕様      |    |           |
| 点検項目      | 結果 | 状態        |
| 床材質       | /  | アルミ<br>縞板 |

| 点検項目   | 結果 | 状態           |
|--------|----|--------------|
| シート    | ◎  |              |
| ヘッドライト | ◎  | LED          |
| ウィンカー  | ○  | 前：左割れ<br>水混入 |
| ワイパー   | ◎  |              |
| ミラー    | ◎  |              |

| 点検項目  | 結果 | 状態           |
|-------|----|--------------|
| リーフサス | /  |              |
| エアサス  | ◎  | リヤエアサス       |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ◎  |              |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>200L |

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項 キャブ内キズ・汚れ、アイドリングストップ付。  
エンジンキー2本、ボデーキー1本。

記録簿 無 ( )

タイヤ残量





単位: mm

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
|     | 12 | 12 |    |
|     | —  | —  |    |
| 10  | 8  | 8  | 10 |
| —   | —  | —  | —  |
| スベア |    | 13 | —  |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |
|             | —           | —           |             |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —           | —           | —           | —           |
| スペア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：アルミ      | 備考：         |             |             |

| 上物仕様                                                   |        |             |       |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|
| 上物名                                                    | メーカー   | 型式「製造番号」    | 年式    |
| アルミウイング                                                | 日本トレクス | 「22W-11027」 | 令和 4年 |
| 【備考】ラッシングレール1段、庫内灯4ヶ、マルカンフック6対。床両サイド2cmのアングルあり（ステンレス）。 |        |             |       |
| 【備考】                                                   |        |             |       |
| 【備考】                                                   |        |             |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|