

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年1月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-131213-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
71,015km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,280 mm 幅:2,400 mm 高:2,430 mm 門高:2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	残量少ない リリースフォーク固着 、調整不可。
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ 点LED
ウィンカー	○ 後：右割れ、左割れ
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リアエアサス
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 200L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。左右テールレンズ割れ。
エンジンキー2本、ボデーキー1本。

記録簿 無 ()

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

	7		8	
	—		—	
7	7		4	10
—	—		—	—
スベア			6	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W084J62」	令和 4年
【備考】ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック5対。庫内灯3ケ。庫内内張り割れ穴あり。 観音扉左右曲がり（内側凹み）。観音扉ロックバー曲がり。右観音扉ストッパー欠品。			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2210002295」	令和 4年
【備考】PG寸法：全長1550mm全幅2380mm有効長1395mm有効幅2310mm。最大荷重1000kg。 ラジコン付。庫内リモコン付（リモコン割れあり）。プラットホームサイドガード左右曲がり。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

	外装キズ	外装キズ	外装へこみ	外装へこみ	外装へこみ	外装キズ
				外装へこみ		外装キズ
外装キズ	外装キズ				曲がり	曲がり

外装へこみ

外装キズ

外装キズ

曲がり

外装キズ

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------