

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年6月	2KG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-545736-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
134,198km	394PS/290KW	M/T 7速	エア－	長：9,640 mm 幅：2,400 mm 高：2,650 mm 門高：2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/							
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	◎	リヤエアサス			
クラッチ	◎		床材質	/	木材	パワステ	◎				
異音	◎		デフ			ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態			
リターダ	/										
						燃料タンク	◎	スチール 300L 300L			
						異音	◎				
						オイル漏れ	◎				
						デフロック	◎				

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。アイドリングストップ付。
スマートキー2個、ポデーキー2本。
記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	5	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		14	—	スベア		245/70R19.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「22-9A7526」	令和 5年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯4ケ。右観音扉内側凹み。前立て凹み。観音扉ヒンジプロテクター左右下側欠品。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ