

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年11月	TPG-FBA20	平ボディ	FBA20-560701
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
159,007km	130PS/96KW	A/T デュオニク 6速	ハキ्यूム	長:3,110 mm 幅:1,600 mm 高:375 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/ 鉄板	

キャビン	
点検項目	状態
シート	○ 汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	状態
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 70L

デフ	
点検項目	状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	／

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー2本 キーレスリモコン1個
記録簿 有 (H30/5~R6/6)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	4	4	
	—	—	
3	3	3	3
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—
備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	ハブコ	BA15 「9538」	平成29年
【備考】 煽り3方開 ロープフック サイド7対ノリヤ2ヶ所			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ