

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年2月	QKG-CXZ77AT	ダンプ	CXZ77AT-7005059	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
544,411km	400PS/294KW	M/T H/L 8速	エア-	長: 5,090 mm 高: 480 mm	幅: 2,200 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	ヘッドライトオートレベリング異常ランプ点灯
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ ハンドルカバー付き
燃料タンク	◎	スチール 290L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 エンジンキー2本。リモコンキー1本。燃料タンクキー3本。

記録簿 有 (R1/7~R6/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	1			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
1	1	1	1	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR
1	1	1	1	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		—	—	スペア		—	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	極東開発工業	「13U030178N」	平成26年2月
【備考】コーションプレート破れ有り。電動コボレーン。スコップ掛け。自重計。製造番号メーカーに確認済。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------