

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成16年9月	KS-FE7JKFA	アルミ平	FE7JKF-10053	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
632.679km	225PS/165KW	M/T 6速	エア-	長: 5,740 mm 高: 480 mm	幅: 2,200 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラー本体、にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠損
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ リクライニングノブ欠損
ヘッドライト	○	HID レンズ濁り
ウィンカー	○	左前取り付けガタ
ワイパー	○	アームガタ
ミラー	○	左ミラーカバー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー1本、室内汚れ、キャブ右側ラダー欠損、H26.9 377755km時クラッチO/H済

記録簿 有 (H22/9~R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	7			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
3	5	5	5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア 1				スベア 265/70R19.5			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	TOYOBODY	「40822367」	平成16年9月
【備考】引き出しフック7対、ロープフック左右13対後方3ヶ、床板穴空き、シート載せ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点属有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------