

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年11月	2PG-CYL77C	アルミウィング	CYL77C-7003205
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
653,574km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,680 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,500 mm 門高: 2,425 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 看板消しペンキ跡 キャブ左ステップ割れ キャブ内 傷・汚れ・ビス穴 有り
エンジンキー5本 (内、キーレス付1本) ボディキー2本 ※右ドアキー・シリンダー不良

記録簿 有 (R3/11~R5/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	2		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
0	5	0	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
2	2	0	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア	275/80R22.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL (D-LWCKLGO5109850B) 「W8KJ563」	令和 1年
【備考】 煽り4方開 セイコーラック2対 回転式中柱 ラッシングレール2段 引出しフック9対 LED庫内灯4個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------