

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年8月	TPG-BE640G	送迎バス	BE640G-210424	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
307,864km	175PS/129KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 オイルパン、 サブライポンプ にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右前取り付けガタ
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	/		ミラー	○	左右カバー擦れ、左ミ ラーステー付け根サビ
水混入	◎		坂道発進装置	/				
水漏れ	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
排気	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
マフラー	◎		バックミラー	/		エアサス	/	
ターボ	◎		ETC	/		パワステ	◎	
冷却水吹返	◎		タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/		点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	/					オイル漏れ	○	ビニオンシール、 ブリーザー にじみ
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー3本、車内放送マイク欠損

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	5		205/85R16	205/85R16		
	—	—		—	—		
4	6	6	6	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			5	—	205/85R16	—	
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
			平成27年8月
【備考】29人乗り（運転席1、助手席1、座席21、補助席6）、座席固定、自動ドア、デジタル時計、モケットシート			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】