

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年5月	QKG-CYJ77A	アルミ平	CYJ77A-7006540
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
885,119km	380PS/279KW	ゼミA/T スムーサー 1 2速	エア	長：9,400 mm 幅：2,400 mm 高：680 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース、エアコンプレッサー付近
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水回収	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ、鏡面劣化
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リアエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	ハンドルカバー付き
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイルしみ
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー2本、リモコンキー1本、燃料タンクキー2本、アドブルータンクキー2本

記録簿 有 (H25/8~R6/5)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	2		245/70R19.5	245/70R19.5		
	7	7		245/70R19.5	245/70R19.5		
0	1	0	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	3	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	245/70R19.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	「T50950」	平成25年4月
【備考】前壁フック1ヶ、作業灯2ヶ、ツイストロック2対、スタンションバ9箇所、床フック26対、幌シート用台枠3本、幌シート台枠用穴18対、リヤ煽り足掛け1箇所、ロープフック26対、7方開、リヤ煽り高さ70mm、床板腐食有り			

【備考】前壁フック1ヶ、作業灯2ヶ、ツイストロック2対、スタンション穴9箇所、床フック26対、幌シート用台枠3本、幌シート台枠用穴18対、リヤ燭り足掛け1箇所、ロープフック26対、7方開、リヤ燭り高さ570mm、床板腐食有り

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------