

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年1月	TKG-XZU700X	散水車	XZU700-0005501	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
13,124km	180PS/132KW	M/T 6速	パキュム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン											
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態									
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ									
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン									
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎										
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎										
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎										
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係											
排気	◎		異常ランプ	◎													
マフラー	◎		オーディオ	◎													
ターボ	◎		バックカメラ	／													
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎													
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態									
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／													
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ	結果	状態									
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態												
クラッチ	◎		床材質	／													
異音	◎																
オイル漏れ	◎																
リターダ	／																