

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年5月	2PG-FRR90T2	冷凍ウィング	FRR90-7141149
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
260,338km	240PS/177KW	A/T スムーサー 6速	エア-	長: 6,250 mm 幅: 2,150 mm 高: 2,230 mm 門高: 2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	○	動き遅い
坂道発進装置	◎	
異常ラップ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャンビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
		リクライニングレバー 破損
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本





記録簿 有 (R3/4~R6/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	6	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		3	—	スペア	225/80R17.5	—	

素材：アルミ 備考：リヤ4本スタッドレス（再生タイヤ）

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WBT878 「B040650」	平成16年8月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、引出しフック11対、結露防止シート			
冷凍機／直結	菱重	TDJS35DC	令和 1年
【備考】－30℃設定、アワーメーター3277h、1h（11.2℃→0.8℃）確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------