

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年5月	KQG-FS54VZ	アルミウィング	FS54VZ-530998
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
648,777km	350PS/257KW	A/T イノマツ 1 2速	エア-	長: 9,460 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,600 mm 門高: 2,490 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース 付近滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スタータ	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 800L 200L

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	○	リアケース付近滲み
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。左ドアパネルヘコミ。エア漏れ有。ラジエターキャップ不良。ウォーターレベルセンサー不良。エンジンキー3本。燃料タンクキー4本。キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	1			<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
2	1			<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
0	0	0	0	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
0	0	0	0	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア		0	ー	スベア		<u>245/70R19.5</u>	ー
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	349A7505	平成25年
【備考】エアラインレール。ラッシングレール2段。庫内灯不灯（LEDに変えている）。フェリーフック3対。 リヤウイング後方内張り穴あき。左アオリ前方隙間有り。リヤ跳ね上げ扉曲り（ダンパーヘタリ）。 リヤハンバー錆・穴あき。床・内張り傷凹み。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	パプコ	PRAM10-1455 「S40407012」	平成25年
【備考】PG寸法：全長1555mm。全幅2410mm。有効長1300mm。有効幅2340mm。庫内リモコン欠品。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------