

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和2年06月	2PG-CG5CA	アルミウイング	JNCMB02G5LU051359
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
714,074km	390PS／287KW	A/T エスコット 1 2 速	エアー	長: 9,650 mm 幅: 2,405 mm 高: 2,630 mm 門高: 2,560 mm



◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 / : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	△	ブレーキパッド摩耗警告表示	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			電格ミラー	◎		パワステ	◎	
			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ、デジタル アナタコ型式: 120W-	燃料タンク	△	スチール 前側タンク (メイン)
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/		点検項目	結果	状態	異音	◎	
異音	◎		床材質	/	木材	オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							
PTO								

特記事項	フロント左ショックアブソーバーオイル漏れ 看板シール剥離跡 キャブ内 傷・汚れ 有り メインキー3本 キーレスリモコン1個 AdBlueタンクキー2本 ボディキー3本 バッテリーサイズ (個数) : 1 9 5 G 5 1 (2個)
記録簿	無 ()

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位: mm		245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7	245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		スペア		245/70R19.5	—
7		—			
		素材: スチール 備考:			

上物名
アルミウイング
【備考】 煽り4方開 セ 引出しフック9対 LE
【備考】
【備考】
キャブコーション
有



【外装】		
外装キズ	外装へこみ	うき