

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成29年02月	TKG-XZU710	ドライバン	XZU710-0020903
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
128,920km メーター改ざん	136PS/100KW	M/T 6速	バキューム	長: 4,600 mm 幅: 2,060 mm 高: 2,210 mm 門高: 2,140mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	ハロゲン 右レンズ端欠け
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	／				
排気	○		異常ランプ	○				
マフラー	○		オーディオ	○	音出ない			
冷却水吹返	○		バックカメラ	○	カラー			

ミッション

点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○		上物仕様			リーフサス	○	
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	エアサス	／	
クラッチ	○		ETC	○	2.0	パワステ	○	
異音	○		タコグラフ	○	アナログ	ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	○					燃料タンク	○	スチール 100L
リターダ	／							
PTO	／							



特記事項 キャブ内キズ・汚れ。右ピラー修復跡あり。キャブルルーフ凹み。
燃料タンクキャップキーロック不良。※R7/1走行距離:104,820km時クラッチOH(記録簿有)。フロントガラスより雨漏れ。メーター内サイドブレーキランプ不灯。
186,200km時、メーター交換歴あり。
エンジンキー3本、ボデーキー1本(ゲート鍵固定使用不可)。

記録簿 有 (R6/10~R7/7)

タイヤ残量			タイヤサイズ					
単位: mm			215/70R17.5		215/70R17.5			
5	4	—	—	—	—	—		
—	—	—	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5		
3	4	4	3	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—		
スペア	11	—	スペア	215/70R17.5	—			

素材: スチール 備考:

上物名	ドライバン
【備考】	ラッシングレーナー削れ。ボデー後ろゲート
跳ね上げゲート	
【備考】	PG寸法: 全長14.1m 1000kg。油圧シリンダー
【備考】	
キャブコーション	有



【外装】

外装キズ	外装キズ
外装キズ	外装キズ
外装キズ	外装キズ
外装キズ	外装キズ