

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 平成29年10月 | TKG-FC9JGAG | 冷凍バン | FC9JGA-11988 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 124,028km | 210PS/154KW | M/T 6速 | エア | 長: 4,970 mm 幅: 2,110 mm 高: 1,940 mm 門高: mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

| 電装関係 | | |
|-----------|----|-----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W (運転席) | ◎ | |
| P/W (助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | 標準 |
| タコグラフ | / | |

| キャビン | | |
|--------|----|-------------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| シート | ○ | へたり、擦れ |
| ヘッドライト | ○ | HID 左右レベライザー不動 |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ○ | 左カバー擦れ |

| 走行関係 | | |
|-------|----|--------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ○ | リヤエアサス、ひび |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ○ | 擦れ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |

| ミッション | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / | |
| PTO | / | |

| 上物仕様 | | |
|------|----|-----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質 | / | アルミ |

| デフ | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | / | |

特記事項 エンジンキー3本(メイン3)、ボデーキー4本
 バッテリーサイズ:130F51x2
 記録簿 有 (R4/10~R6/9)

| タイヤ残量 | | | |
|--------|---|---|---|
| 単位: mm | | | |
| 9 | 9 | | |
| - | - | | |
| 4 | 4 | 3 | 3 |
| - | - | | |
| スペア | 8 | | |

| タイヤサイズ | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | |
| | - | - | |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| - | - | - | - |
| | スペア | 225/80R17.5 | - |

素材: スチール 備考:

| 上物仕様 | | | |
|-------------|------|-----------|----------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍バン/サイドドア付 | 東プレ | 「H172850」 | 平成29年10月 |

【備考】 ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、LED庫内灯4ヶ、左側スライド式サイドドア、R観音90度ストッパー(右ドアストッパーホルダー破損、水抜き穴前後4ヶ所、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、庫内キズ汚れあり、右側ステンレス工具箱





| 直結 | 東プレ | 「H172850」 | 平成29年10月 |
|----|-----|-----------|----------|
|----|-----|-----------|----------|

【備考】 コンプレッサークラッチ繋がらない、-30℃設定、積算稼働時間:2186時間

| 跳ね上げゲート | 新明和工業 | 「S80990385」 | 平成29年09月 |
|---------|-------|-------------|----------|
|---------|-------|-------------|----------|

【備考】 最大昇降質量:1000kg、全長1560mm、全幅2300mm、有効幅2040mm、キャスターストッパー迄1320mm、庫内リモコン

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |



| 【外装】 | | 【ボデー内】 | | | | | | | | | |
|------|-------|--------|-----|----|-----|----|------|-------|-------|---|----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床 | 汚れ |