

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年07月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-134371
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
79,052km	240PS／177KW	M/T 6速	エアー	長：6,270 mm 幅：2,410 mm 高：2,420 mm 門高：2,340 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー			
			電格ミラー	◎				

ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
PTO	/							

ミッショ			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。 エンジンキー 3 本、ボディキー 2 本。
記録簿	有 (R7/6、R7/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11	11		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
10	10	5	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				225/80R17.5	—		
				スペア	225/80R17.5	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W084J57」	令和5年

【備考】ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック5対。庫内灯 3 ケ。右アオリ内側凹み・キズあり。右前防雪板曲り。 床板削れ、汚れ。



--	--	--	--

【備考】

【備考】

--	--	--	--

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	